

Centro di Saronno tra fogna rotta e ratti FOTO e VIDEO

Data: 25/09/2018
Fonte: Prima Saronno
Link: <https://primasaronno.it/cronaca/centro-di-saronno-tra-fogna-rotta-e-topi-foto-e-video/>

25/09/2018 alle 15:20

Centro di Saronno tra fogna rotta e topi: succede in via Filippo Reina.

Centro di Saronno tra fogna rotta e topi

La fogna di via Filippo Reina è rotta. A segnalarlo è **Alberto Paleardi**, ex presidente della Commissione Lura, che è andato di persona a fare un sopralluogo. “Da qualche giorno in questa zona si sentiva un odore nauseabondo – ha commentato – Il Lura in secca ha permesso di vedere che si è rotta la fognatura che scarica direttamente nel corso d’acqua, dove i ratti hanno trovato casa. Basta affacciarsi sul ponticello per vedere i topi che scodinzolano nel letto del Lura. E siamo in pieno centro cittadino. Tra l’altro oltre a questo, quando piove spesso le cantine delle attività vicine si allagano causando non pochi problemi. Ritengo che sia necessario un intervento del Comune per risolvere il problema”.

-

Articolo originale:

<https://primasaronno.it/cronaca/centro-di-saronno-tra-fogna-rotta-e-topi-foto-e-video/>